

Návod k údržbě

Interiérové podlahy

Acid Stain
Architop®
Microtopping®
Lixio® /
Lixio®+
Solidro

Obsah

1. Podlahy s vysokým a nízkým zatížením
2. Co nepoužívat
3. Potřebné pomůcky
4. Produkty Ideal Work pro údržbu
5. První mytí a první nanesení ochranné vrstvy
6. Běžná údržba
7. Mimořádná údržba
8. Údržba sprch a mokrých prostor

1

Podlahy s vysokým a nízkým zatížením

Podlahy Ideal Work jsou dekorativní povrchy používané v malých i velkých prostorách: v domácnostech, obchodech, restauracích a muzeích. Každý z těchto prostorů vyžaduje jiný způsob údržby. Hlavní proměnnou je zatížení, kterému musí podlaha odolávat. Čím vyšší je provoz, tím častěji je nutné údržbu provádět.

Prostory s nízkým zatížením

Po prvním ošetření stačí podlahu umýt jednou týdně a ochranný přípravek nanést jednou za 8-12 měsíců.

Prostory s vysokým zatížením

Pokud je povrch vystaven intenzivnímu provozu, doporučuje se podlahu mýt častěji, 4-7krát týdně, a ochranný přípravek nanášet každé 3-6 měsíců.

DŮLEŽITÉ

Pro důkladné umytí podlahy vždy používejte dva kbelíky s vodou. V jednom má být čistá voda s čisticím prostředkem, druhý slouží k vyzdímání znečištěné vody. Při použití pouze jednoho kbelíku byste nečistoty jen přenašeli z jedné části podlahy na druhou, aniž byste ji skutečně vycistili.

2

Co NEPOUŽÍVAT

Nepoužívejte:



**Agresivní
produkty a
nástroje**



**Kartáče s nylonovými štětinami
Neotestované produkty bez záruky Ideal Work**



Mop



DŮLEŽITÉ

U obchodů a velkých prostor důrazně doporučujeme umístit ke vstupu rohožku.

3 Potřebné pomůcky

Malé prostory

Domácnosti
Malé kanceláře
Obchody
Showroomy
Restaurace

Velké prostory



Utěrka z mikrovlákna



Kbelík pro nanašení vosku



Dvojitý úklidový kbelík



Bílý čistící pad



Aplikátor vosku



Jednokotoučový stroj

CZ

4

Produkty Ideal Work pro údržbu



Perfetto-CF
Koncentrovaný neutrální
čistící prostředek

1 litr

- Vydatnost: přibližně 750 m²/l
- Přibližně 8 mytí plochy 100 m²



Ideal-Care
Matný ochranný přípravek

1 litr

- Vydatnost: přibližně 120 m²/l
- 1 ošetření plochy 120 m²



5 První mytí a první nanesení ochranné vrstvy

Při prvním mytí dekorativní podlahy Ideal Work je důležité posoudit míru a druh znečištění.

Nečistoty vzniklé během stavby je nutné před nanesením ochranného přípravku Ideal-Care důkladně odstranit.



5.1 Lehké znečištění

Při usazeném prachu a lehkém znečištění



Nalijte asi 50 ml Perfetto-CF (1/3 sklenice).



Obsah sklenice zředte v 5 litrech vlažné vody. Namočte utěrku do roztoku a důkladně ji vyždímejte.



* Produkt: Perfetto-CF
koncentrovany neutrální čisticí prostředek
Vydátnost: 750 m²/l (ředění 1:100)

Pomůcka: utěrka z mikrovlákna
→ Při tomto ředění není nutné povrch oplachovat.

5.2 Silné znečištění

Při silném znečištění po dokončení stavebních prací



Nalijte plnou sklenici Perfetto-CF (200 ml).



Obsah sklenice zředte v 5 litrech vlažné vody. Namočte utěrku do roztoku a důkladně ji vyždímejte.



* Produkt: Perfetto-CF
koncentrovany neutrální čisticí
prostředek
Vydátnost: 50-70 m²/l (ředění 1:25)

Pomůcka: utěrka z mikrovlákna
→ Nakonec opláchněte čistou vodou.



První měsíc doporučujeme nanášet Ideal-Care jednou týdně, zředěný podle pokynů. Opakova nanášením vznikne lehká ochranná vrstva, která bude povrch chránit.

5.3 První nanesení ochranného přípravku Ideal-Care

Pro dlouhodobé zachování krásy a ochrany podlah vyvinula společnost Ideal Work ochranný přípravek Ideal-Care na vodní bázi.

Ideal-Care je speciálně určen pro dekorativní povrchy Ideal Work. Vytváří matný povrch a lze jej používat pouze v interiéru.



Nalijte 5 plných sklenic Ideal-Care (1000 ml).



Obsah 5 sklenic zřed'te v 5 litrech vody. Nanášejte aplikátorem vosku nebo utěrkou z mikrovlákna.



- * Produkt: Ideal-Care, matný ochranný přípravek
Výdatnost: 120 m²/l zředěného produktu (1:5)
Pomůcka: aplikátor vosku nebo utěrka z mikrovlákna

→ Ošetření opakujte podle míry zatížení podlahy:

Nízké zatížení (např. domácnost): každých 8-12 měsíců nebo podle potřeby
Vysoké zatížení (např. kanceláře, obchody): každé 3-6 měsíců nebo podle potřeby
DŮLEŽITÉ

6 Běžná údržba

Cílem běžné údržby je odstranit nečistoty, lehké skvrny a stopy od obuvi. Je nutné ji provádět pravidelně a používat produkty a postupy, které nepoškozují materiál ani nanesenou ochrannou vrstvu.

Pro běžnou údržbu doporučujeme mytí přípravkem Perfetto-CF, správně zředěným vodou. Při ředění 1:100 (1/3 sklenice, 50 ml, do 5 litrů vody) není nutné oplachování. Údržbu lze podle provozu a míry znečištění provádět i denně.

Například v domácnosti postačí 1-2krát týdně, zatímco ve velmi vytížené restauraci je třeba podlahu mýt 5-7krát týdně.

CZ

1



Nalijte 50 ml Perfetto-CF (1/3 sklenice).

2



Zřed'te v 5 litrech vlažné vody. Namočte utěrku do roztoku a důkladně ji vyždímejte.

3



7 Mimořádná údržba

Cílem mimořádné údržby je obnovit opotřebovanou ochrannou vrstvu a původní úroveň ochrany. K tomu slouží Ideal-Care, ochranný přípravek na vodní bázi vyvinutý speciálně pro dekorativní povrchy Ideal Work. Vytváří matný povrch a lze jej používat pouze v interiéru.

Ošetření přípravkem Ideal-Care je nutné provádět pravidelně podle zatížení podlahy:

Nízké zatížení (např. domácnost): každých 8-12 měsíců nebo podle potřeby
Vysoké zatížení (např. kanceláře, obchody): každé 3-6 měsíců nebo podle potřeby

Ideal-Care je nejlepší nanést po prvním umytí.



Nalijte 5 sklenic Ideal-Care (1000 ml).



Obsah sklenic zřed'te v 5 litrech vody. Nanášejte aplikátorem vosku nebo utěrkou z mikrovlákna.



CZ

7.1 Mimořádné čištění povrchu

Mimořádné čištění proveďte vždy, když je povrch znečištěný mastnotou a nečistotami a vyžaduje důkladné umytí. Doporučuje se použít Perfetto-CF zředěný vodou v poměru 1:30 podle pokynů v bodě 5.2. Poté vždy naneste Ideal-Care podle bodu 7.

7.2 Odstranění odolných skvrn

Výrazné skvrny ošetřujte vhodným způsobem a vyhněte se agresivním nástrojům a produktům. Nejprve zkuste čištění přípravkem Perfetto-CF zředěným vodou v poměru 1:10 nebo 1:5. Nechte přípravek působit a povrch jemně přetřete měkkým čisticím padem.



CZ

8

Údržba sprch a mokrých prostor



Hydro Defense

Ochranný prostředek na bázi rozpouštědel odpuzující vodu. Je ideálním řešením pro zvýšení vodoodpudivosti povrchů Microtopping® ve sprchových koutech, umyvadlech, na kuchyňských pracovních deskách a dalších plochách.

CZ

Balení 1 litr

Spotřeba: 10 g/m²

Pomůcka: utěrka

- Nanášejte pouze svisle a jen ve sprchových koutech
- Nalijte část přípravku na čistou utěrku a rozetřete po povrchu
- Neoplachujte

DŮLEŽITÉ

Přípravek nanášejte nejméně jednou za 6 měsíců.



9


Několik užitečných tipů

Na povrch nikdy nepoužívejte běžnou nebo levnou lepicí pásku.

Proč?

- Páska může odtrhnout část povrchu, na který byla nalepena.
- Mohou zůstat zbytky lepidla. Pokusy o mechanické či chemické odstranění mohou zanechat nevratné stopy. I když nejsou viditelné, mohou zachytávat nečistoty a prach.
- Slunce a teplo lepidlo změkčují a během dne znovu tvrdne. Tento proces se může přenést na podkladový ochranný nátěr a způsobit oddělení vrstev.

CZ



Co tedy použít?

Existuje mnoho jemných lepicích pásek (obvykle růžových nebo fialových), které lze použít bez těchto problémů.



Na nohy nábytku nalepte plstěné podložky.

Na nohy nábytku je důležité nalepit plstěné podložky, které zabrání poškrábání a otlakům na podlaze.

Příliš ostrá noha nábytku může pryskyřici poškrábát a podlahu poškodit.



U odolných skvrn lze v krajním případě použít tyto produkty:
Barevné skvrny (například káva nebo čaj): nalijte Fila A SR95 přímo na skvrnu, nechte asi 15 minut působit, poté ji vycistěte vlhkou houbičkou a opláchněte vodou.
Mastné a olejové skvrny: nastříkejte Fila No Spot přímo na skvrnu. Nechte rozpouštět 15-30 minut odparit, vzniklý bílý prášek odstraňte kartáčem a povrch otřete vlhkou utěrkou. Poté vždy naneste Ideal-Care podle bodu 7.